

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk: 2016-454613
Datum: 4 november 2016
Betreft: Asbest in bosgebied

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ruim een maand geleden bent u op de hoogte gebracht over asbestvondsten en bodemverontreiniging in het Orderbos. Inmiddels is er het nodige onderzoek gedaan en zijn op 21 september jl. op een inloopavond betrokkenen en gebruikers van het Orderbos geïnformeerd. Ondanks het feit dat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond willen wij u graag informeren over de reeds bekende resultaten en de stand van zaken in de verschillende casussen in dit dossier. De opbouw is gelijk aan die van de aan u doorgestuurde memo van 2 september jl., aangevuld met een locatie nabij de Scouting JJB aan de Kleiberg 7 in het Orderbos. In die betreffende memo vind u ook nog meer achtergrondinformatie.

Locaties A,B en C

Voor deze locatie waar een ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen, veroorzaakt door verontreinigd compostmateriaal, is inmiddels een saneringsplan bij de provincie Gelderland ingediend. De betreffende locatie is in afwachting van de sanering afgezet met hekken. Inmiddels is het onderzoek naar andere verdachte plekken in de omgeving van deze locatie afgerond. Dit zijn een sport- en een oefenveld waar mogelijk verontreinigd compostmateriaal is gebruikt en een voormalig depot van het betreffende materiaal. Zie afbeelding 1.: Locaties B en C en links naast A.



Afbeelding 1

Behandeld door: J. Vermeij
Bijlage(n):*Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden*

Uit analyseresultaten van het bodem- en asbestonderzoek op deze locaties blijkt dat er geen of nauwelijks verhoogde gehalten aan asbest- of bodemverontreiniging zijn gevonden. Er is dus geen sprake van risico's en nader onderzoek of saneringsmaatregelen zijn hier niet aan de orde.

Locatie D (voormalig zandgat)

Dit betreft een voormalige gemeentelijke zandwinput (zie afbeelding 2) waar mogelijk ook puin- of afval in is gestort. Omdat in het Orderbos sprake is van hoge archeologische waarden heeft de afstemming hierover bij de onderzoeksopzet wat extra tijd gekost. Het verkennend onderzoek wordt in de eerste week van november uitgevoerd. De resultaten worden in de loop van deze maand verwacht. Overigens geeft het aangetroffen puinafval ter plaatse geen aanleiding deze locatie nu reeds af te schermen.



Afbeelding 2

Bospaden

Zoals bekend zijn in dit dossier naast de hiervoor genoemde locaties ook de bospaden als verdacht naar voren gekomen en dan in het bijzonder op het voorkomen van asbest. In de puinverharding die is gebruikt om de paden te verbeteren of te verstevigen komt mogelijk asbest voor. In overleg met deskundigen en het bevoegde gezag (Inspectie Leefomgeving en Transport) is een onderzoeksopzet opgesteld. Dit onderzoek op aantal representatieve plekken, zie afbeelding 3, is inmiddels uitgevoerd en bijna afgerond. Van de uiteindelijk 9 onderzochte locaties is op 2 plekken asbest in de bodem gevonden en op 3 plekken asbestmateriaal op de bodem. Op 1 locatie wordt, in de bodem, een norm overschreden. Het onderzoeksprotocol schrijft voor dat hier een extra bemonstering moet plaatsvinden. Die bemonstering is reeds uitgevoerd. Als blijkt dat op deze plek de saneringsnorm wordt overschreden zal er lokaal gesaneerd moeten worden. Wanneer het nader onderzoek en de eindrapportage gereed is zal e.e.a. worden kortgesloten met de betrokken terreinbeheerder en het bevoegde gezag (Inspectie ILT).



Afbeelding 3

Scouting JJB aan de Kleiberg 7

Naar aanleiding van een nieuwe melding over het voorkomen van asbest nabij het scoutinggebouw aan de Kleiberg 7 (zie afbeelding 4) is, in aanvulling op een eerder uitgevoerde asbestoprulmactie, asbestonderzoek uitgevoerd.



Afbeelding 4

Doel van het onderzoek was om de asbestconcentratie op en in de bodem te bepalen om zo na te gaan of er een saneringsplicht of noodzaak tot saneren bestaat. Bij dit onderzoek is asbest aangetroffen en opgeruimd. Het betrof hoofdzakelijk deeltjes hechtgebonden asbest op de bodem.


De hoeveelheid aangetroffen asbest blijft echter ver onder de saneringsnorm. De oorsprong van het asbest is dakbedekking die in het verleden hier terecht is gekomen vanwege een brand op deze plek. Vanwege de rulle strooisel/bosgrond ter plaatste valt niet uit te sluiten dat er nog steeds asbesthoudende deeltjes aanwezig zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten is overleg gevoerd met de GGD. Gezien de lage concentraties oordeelt de GGD dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid maar dat het, gelet op het intensieve gebruik van het terrein door de scouts, aan te bevelen is om het nog aanwezige asbest definitief te verwijderen door de toplaag in het betreffende gebied in zijn geheel te verwijderen. Een andere optie is om bijvoorbeeld jaarlijks het zichtbare asbest te laten verwijderen. Als college nemen wij de eerste aanbeveling van de GGD over en zullen de toplaag laten verwijderen.

Alle tussenresultaten zijn met de GGD gedeeld en zij oordelen op basis hiervan dat er nergens sprake is van risico's voor de volksgezondheid. In de nu volgende fase zullen we in overleg met andere terreinbeheerders nagaan of deze resultaten representatief zijn voor de overige bosspaden op het Apeldoorns grondgebied. Uiteraard zullen deze tussenresultaten ook worden gecommuniceerd met de gebruikers van het Orderbos.

Asbestprotocol


Dit voorjaar is het initiatief genomen om te bezien of een door enkele andere gemeenten geïntroduceerd asbestprotocol ook de afhandeling van asbest gerelateerde vraagstukken in Apeldoorn verder kan verbeteren. Uit een verkenning van de verschillende werkvelden zoals bij bouwen en slopen, illegale stort etc. blijkt dat de in Apeldoorn betrokken medewerkers asbestzaken in de regel adequaat oppakken. Conclusie is wel dat een protocol behulpzaam kan zijn bij het optimaliseren van werkprocessen rondom de asbestproblematiek. Voor eind 2016 zal het protocol zijn geïmplementeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
de secretaris,



drs. mr. C.M. Sjerps

de burgemeester,



drs J.C.G.M. Berends MPA

